

# Attestation de surface

Dossier N° QC VAUTHAY 08087 03/26



## Résultat du repérage

Date du repérage : **30/03/2026**  
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :  
**Néant**  
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :  
**Sans accompagnateur**  
Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce :


Parties de l'immeuble bâtis visitées	Surface prise en compte	Surface non prise en compte	Motif de non prise en compte
Grange	101,35	-	
Cuisine	12,10	-	
Écurie	26,39	-	
Séjour	24,04	-	
Chambre	11,39	-	
Wc	0,95	-	
Cave	22,48	-	

Fait à **SEYTROUX**, le **30/03/2026**

Par : **FRANZEN christophe**

# Attestation de surface


Dossier N° QC VAUTHAY 08087 03/26



Croquis Rez-de-chaussée

# Attestation de surface

Dossier N° QC VAUTHAY 08087 03/26



Croquis Rez-de-jardin




**THONON**  
Bâtiment A - L'Arcopole  
2 Impasse de la source

**ANNEMASSE**  
Bâtiment PETAL - Technosite ALTEA  
196 Rue Georges Charpak

# Attestation de surface

Dossier N° QC VAUTHAY 08087 03/26



Croquis Sous-sol



**THONON**  
Bâtiment A - L'Arcopole  
2 Impasse de la source

**ANNEMASSE**  
Bâtiment PETAL - Technosite ALTEA  
196 Rue Georges Charpak

5/5